PeWeTe
energy in motion

Группа компаний
ООО «Петро Велт Технолоджис»

УТВЕРЖДЕНО

приказом от 17.07.2023 **№** Д-185

ПОЛИТИКА

ПО КЛЮЧЕВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЛИТИКА 02.440-2023/2

Москва
2023

ФОРМУЛЯР ДОКУМЕНТА

Редакция	Внесение изменений (лист, раздел, пункт)	Разработчик	Утвержден и введен в действие документом (№ и дата)
1	Впервые	Директор по качеству сервиса, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Д. Г. Киликиди	Приказ № 140 от 06.05.2022
2	Актуализация документа в связи со структурно-организационными изменениями.	Директор по качеству сервиса, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Д. Г. Киликиди	Приказ № Д-185 от 17.07.2023

Подлинник данного документа вместе с приказом о его утверждении и вводе в действие хранится в управлении административного и социального обеспечения ООО «Петро Велт Технолоджис». Прежде, чем ссылаться на данный документ, пользователь обязан убедиться в том, что бумажная или электронная версия документа является актуальной. Для этого необходимо обратиться к разработчику документа.

СОГЛАСОВАНИЕ

Должность	Фамилия, инициалы	Подпись	Дата
Заместитель генерального директора по производству и операционной эффективности	Сыртланов М. В.	*согласовано по эл. почте*	14.07.2023
Директор по юридической работе	Сухорученков С. В.	*согласовано по эл. почте*	14.07.2023

Целями компаний группы «Петро Велт Технолоджис» в области безопасности являются:

- обеспечение уровня безопасности персонала в подразделениях компаний группы «Петро Велт Технолоджис»;
- обеспечение безопасной эксплуатации всех производственных и вспомогательных объектов компаний группы «Петро Велт Технолоджис», предупреждение инцидентов, аварий и обеспечение готовности подразделений к локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов на всех объектах;
- профессиональные действия с целью снижение размеров экономического, социального и экологического ущерба от возможных аварий на производственных объектах.

ОСНОВАНИЕ

Ключевые требования безопасности обновлены на основе анализа произошедших за последние три года на объектах компаний группы и объектах заказчиков аварийных ситуаций и несчастных случаев.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Несоблюдение сотрудниками компаний группы «Петро Велт Технолоджис» перечисленных ниже требований безопасности не только повышает риски в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, но и классифицируется руководством группы как **однократное грубое нарушение правил охраны труда и промышленной безопасности**, которое влечет за собой дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.

Руководители компаний группы «Петро Велт Технолоджис» берут на себя обязательство по обеспечению выполнения политики в области промышленной безопасности.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИЙ ГРУППЫ «ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС»

Руководство компаний группы «Петро Велт Технолоджис» определило перечень угроз, при воздействии которых вероятно получение сотрудниками тяжелых или смертельных травм, а также аварий и выбросов опасных веществ в атмосферу.

№ 1. Оформлять наряд-допуск для работ повышенной опасности		Перечень работ повышенной опасности приведен в регламентирующих документах по системе выдачи наряд-допусков и должен включать следующий минимум: • *огневые работы (в РММ и вне стационарных сварочных постов[1]);* • *работы на высоте более 1.8 метра;* • *вышкомонтажные работы;* • *землеройные работы в траншеях и котлованах (глубиной более 1.8 метров);* • *газоопасные работы;* • *работы с использованием взрывчатых материалов и источников ионизирующего излучения;* • *ремонт работающего оборудования (с частичным отключением и установкой блокировок);* • *работы в замкнутых пространствах;* • *погрузочно-разгрузочные работы повышенной опасности;* • *любые работы, требующие наряд-допуск в связи регламентирующими документами отрасли или заказчиков (работы в определенные дни, время суток и т.д.);* Все наряд-допуски должны быть оформлены и утверждены надлежащим образом, а меры безопасности проверены лично руководителем работ и внедрены до начала работ.
№ 2. Проводить анализ газовоздушной среды		Анализ газовоздушной среды необходимо проводить сертифицированным и калиброванным оборудованием до начала и во время работ в замкнутом пространстве, газоопасных работ и для огневых работ, проводимых в пределах взрывоопасной зоны (0, 1 и 2 в соответствии с классификацией ФНП ПБ НГП РФ).

[1] специально выделенное, оборудованное, огражденное, обозначенное и согласованное с ответственным за противопожарное состояние, место или площадка для проведения электродуговой сварки металлов или газосварочных работ.

№ 3. Проверять наличие изоляции источников энергии		Источники энергии бывают механические (вращающееся оборудование, энергия пружины), гидравлические и пневматические (использование давления в трубопроводе), электрические (напряжение и ток в оборудовании), тепловые (горячие поверхности оборудования), ионизирующие. Эксплуатация оборудования разрешается только если обязательное защитное оборудование[2] от источников энергии установлено и исправно. Работа (ремонт и обслуживание) на оборудовании с источниками энергии со снятым защитным оборудованием разрешается только при отключении (изоляции) источника энергии, блокировке и соответствующей маркировке данной блокировки.
№ 4. Постоянно контролировать скважины при бурении и ремонте		**Оставление открытого устья без контроля скважины запрещено!** Противовыбросовое оборудование - станции управления превенторами, блоки дросселирования - перед началом работ должно быть осмотрено на наличие повреждений и испытано. Все задвижки и штурвалы должны вращаться от руки без препятствий. Пульты управления должны быть исправны и подключены к системе. Трубные плашки должны соответствовать по размеру диаметру спускаемого инструмента.
№ 5. Использовать СИЗ на местах производства работ		На всех производственных площадках и местах производства работ обязательно использование СИЗ (защитные очки, каска, костюм или комбинезон, перчатки, обувь с защитным жестким подноском в обозначенных зонах). Если для производства работ обозначены дополнительные СИЗ, их применение обязательно.
№ 6. Использовать ограждения и средства защиты от падения при работе на высоте		При организации работ на высоте[3] обязательно использовать ограждения, средства защиты от падения, определенные в наряде-допуске (страховочные привязи, инерционные катушки, ограждения). Запрещены работы на высоте без использования (закрепления к анкеру и страховочной привязи) средств защиты от падения!

[2] обязательное защитное оборудование может быть, как часть основного комплекта оборудования (защита от перегрузки на электродвигателях) или предусмотрено технологическим регламентом и/или проектом для конкретного объекта (предохранительный клапан на трубопроводе).

[3] к работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте 1,8 м и более или огражденных перилами, высотой менее 1,1 м, а также, если работа проводится на высоте менее 1,8 м над машинами или механизмами, водной поверхностью или выступающими предметами.

№ 7. Запрещено находиться под подвешенным грузом		Все зоны проведения грузоподъемных работ должны быть огорожены сигнальной лентой, а все сотрудники, находящиеся в огороженной зоне допущены лицом, ответственным за проведение работ. Весь персонал всегда должен быть вне зоны падения груза (не находится под подвешенным грузом) и вне зоны отлета груза.
№ 8. Запрещено курить за пределами специально отведенных мест		Курение разрешено только в специально отведенных местах. Места для курения должны быть оборудованы средствами пожаротушения и обозначены соответствующим информационным знаком.
№ 9. Запрещено находиться под воздействием алкоголя, психотропных или любых наркотических веществ		Провоз, пронос, хранение, употребление и распространение алкоголя, психотропных и наркотических веществ на территории запрещено. Нарушением является нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и\или отказ пройти тестирование контроля трезвости и медицинского освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения на территории объекта.
№10. Пристегиваться ремнями безопасности		Все пассажирские места в транспортном средстве должны быть оборудованы исправными ремнями безопасности. Водитель и все пассажиры должны использовать ремень безопасности при движении. Водитель должен убедиться, что все пассажиры пристегнуты перед началом движения. Пассажирам запрещено отстегиваться во время движения транспортного средства, до его полной остановки.
№ 11. Запрещено пользоваться мобильным телефоном при управлении ТС и превышать скоростной режим.		Запрещено использование мобильных устройств, а также курение при управлении транспортным средством. Необходимо соблюдать установленный правилами дорожного движения скоростной режим.
№ 12. Запрещено эксплуатировать оборудование при отсутствии или неисправности защитных устройств и приспособлений.		При наличии движущихся (вращающихся) частей в составе оборудования, аппаратов, механизмов, их эксплуатация должна осуществляться только при соблюдении следующих условий: •обеспечено наличие ограждений и кожухов; •ограждение сблокировано с пусковой кнопкой или включение оборудования переведено в ручной режим; •нанесена сигнальная окраска и имеются предупреждающие знаки безопасности; •обеспечены быстросъемность и удобство монтажа ограждения; •установлены защитные экраны; •предусмотрена возможность быстрого отключения (при нештатных ситуациях).

№ 13. Запрещено нахождение в опасной зоне поражения.		Запрещено нахождение в опасной зоне поражения, действия движущегося (вращающегося) оборудования, транспортных средств. При возникновении условий, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, работы должны быть приостановлены до их устранения и обеспечения безопасного выполнения работ.